

Nr. și data întocmirii documentului:
242 / 14.11.2025

INFORMAȚII CARE TREBUIE COMUNICATE PUBLICULUI PRIVIND MĂSURILE DE SECURITATE ÎN EXPLOATARE ȘI COMPORTAMENTUL ÎN CAZ DE ACCIDENT

PARTEA 1

Pentru toate amplasamentele care intră sub incidența Legii 59/2016:

1. Numele titularului activității și adresa amplasamentului:

1.1. Numele sau denumirea comercială a operatorului:

EGGER TECHNOLOGIA S.R.L.

1.2. Adresa completă a amplasamentului:

Rădăuți, Str. Austriei nr. 2, jud. Suceava, cod poștal 725400

coordonate de localizare a amplasamentului latitudine: 47°51'08" N, longitudine: 25°58'32" E,

telefon: 0372 438000, fax: 0372 468000,

e-mail: Info-rau@egger.com

2. Confirmarea faptului că amplasamentul intră sub incidența reglementărilor și/sau a dispozițiilor administrative de implementare a Legii 59/2016 și că Notificarea prevăzută la art. 7 și Politica de Prevenire a Accidentelor Majore prevăzute la art. 8 alin. (1) sau Raportul de Securitate prevăzut la art. 10 alin. (1) au fost înaintate autorității competente.

Urmare a comunicării primite de la Secretariatul de Risc al Direcției Județene de Mediu Suceava, **EGGER Technologia S.R.L. Rădăuți** este un amplasament de nivel superior ca urmare a prezenței pe amplasament a substanțelor periculoase în cantități mai mari decât cele relevante, conform prevederilor Legii nr.59/2016.

În conformitate cu prevederile legale au fost întocmite/actualizate și înaintate către Secretariatul de Risc al Direcției Județene de Mediu Suceava, respectiv ISU "Bucovina" Suceava, următoarele documente:

Notificarea de activitate cu nr. 138/28.06.2021 înregistrată la SRAPM cu nr. 7738 / 05.07.2021;

Raportul de securitate Versiunea 7 – Iunie 2021 cu nr. 139 / 28.06.2021 înregistrat la SRAPM cu nr. 7736 / 05.07.2021;

Planul de Urgență Internă Versiunea 7 – Iunie 2024 cu nr. 169 / 25.06.2024 înregistrat la ISU cu nr. 1108604 / 08.07.2024;

3. Explicarea în termeni simpli a activității sau a activităților desfășurate în cadrul amplasamentului

Fabrica de adezivi **EGGER Technologia S.R.L.** desfășoară pe amplasamentul din cadrul platformei industriale EGGER activități în domeniul producției de adezivi și rășini de impregnare. Aceste produse sunt folosite ca

materie primă pentru producția plăcilor aglomerate din lemn și a hârtiei impregnate pentru înnobilarea plăcilor din lemn.

Adezivii și rășinile sunt produse în condiții de maximă siguranță în perimetrul fabricii de adezivi din zona Rădăuți, calitatea acestora putând fi ajustată pentru a corespunde cerințelor locale.

Adezivii și rășinile de impregnare sunt produsul unei reacții dintre un concentrat ureo-formaldehidic (UFC) și/sau formalină, pe de o parte, și uree și/sau melamină și alți aditivi (substanțe bazice și alcaline), pe de altă parte.

Adăugarea compușilor chimici pentru producerea adezivilor și rășinilor de impregnare are loc prin amestecare mecanică în mod automat în recipiente de proces special destinate.

Pe lângă halele cu instalațiile propriu-zise de producție, pe amplasamentul fabricii de adezivi există hale de depozitare a substanțelor chimice, rețele de conducte interioare, o rețea de cale ferată internă și clădiri cu diverse destinații auxiliare (administrație, sală de mese, grupuri sanitare, control al calității, laborator, atelier, magazie, încăperi pentru aparatura electrică etc.).

Întregul flux tehnologic al fabricii de adezivi, echipamentele și instalațiile tehnologice sunt conduse cu ajutorul unui sistem computerizat care, pe de o parte, comandă și controlează fiecare proces din instalație, iar pe de altă parte înregistrează continuu parametrii de proces într-o bază de date centrală. Orice abatere de la parametrii standard de proces conduce la oprirea în siguranță a instalațiilor.

Operatorul economic **EGGER Technologia S.R.L. Rădăuți** este încadrat ca obiectiv SEVESO deoarece **utilizează și depozitează** substanțe periculoase necesare în activitatea de producție a adezivilor și a rășinilor de impregnare, precum și a activităților conexe:

- aprovizionarea, stocarea și utilizarea metanolului ca materie primă de bază pentru obținerea formalinei și a concentratului UFC;
- stocarea temporară a formalinei și a concentratului UFC în rezervoare, înaintea utilizării în instalația de producere a adezivilor și rășinilor de impregnare;
- stocarea și utilizarea uleiului termic ca agent de transfer termic în instalația Formox.

Coduri CAEN: 2014 - Fabricarea altor produse chimice, organice, de bază;
 2052 - Fabricarea cleiurilor;
 3530 - Furnizarea de abur și aer comprimat;
 3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei;
 2059 - Fabricarea altor produse chimice n.c.a;
 4685 - Comerț cu ridicata al produselor chimice.

4. Denumirile comune sau, în cazul substanțelor periculoase cuprinse în partea 1 a Legii 59/2016, denumirile generice sau categoria generală de pericol a substanțelor și a amestecurilor implicate din amplasament care ar putea conduce la producerea unui accident major, indicându-se principalele lor caracteristici periculoase.

Nr. Crt.	Substanțe utilizate	Starea de agregare	Fraze de pericol/Categoria de pericol
1	Metanol	lichid	H225: lichid și vapori foarte inflamabili; H301: toxic în caz de înghițire; H311: toxic în contact cu pielea; H331: toxic în caz de inhalare; H370: provoacă leziuni ale organelor.
2	Motorină	lichid	H226: lichid și vapori foarte inflamabili; H304: poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii; H315: Provoacă iritarea pielii; H332: nociv în caz de inhalare; H351: susceptibil de a provoca cancer (piele); H411: toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
3	Formalină 35-53% (lichid)	lichid	Acut Toxic 2, 3, Coroziv, Canc., Toxic organ țintă H301; H311; H330; H314; H318; H317; H341; H350; H335
4	Concentrat UFC 80% (lichid vâscos)	lichid	Acut Toxic 2, 3, Coroziv, Canc., Toxic organ țintă H301; H311; H330; H314; H318; H317; H341; H350; H335
5	Ulei termic (lichid)	lichid	Iritant, Periculos pentru mediu (E2) H315; H319; H335; H400; H410

5. Informații generale cu privire la modalitățile de avertizare a publicului interesat, dacă este necesar; informații adecvate cu privire la conduita potrivită în situația producerii unui accident major sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic.

Ex. În caz de accident major (de ex: incendiu, explozie, dispersie toxică etc.) amplasamentul/unitatea economica este dotată pentru alarmare publică cu sirenă electrică. Aceste dispozitive pot fi activate din interiorul amplasamentului, de către personal numit/desemnat pentru astfel de situații.

În acest scop ATENȚIE LA:

- ❖ Sunetul sirenei electrice de alarmare publică (**ALARMĂ LA DEZASTRE** - 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde între ele; **ÎNCETAREA ALARMEI** - Un sunet continuu, de aceeași intensitate, cu durata de 2 minute.);
- ❖ Eventuale informații și mesaje transmise prin sistemul RO-ALERT sau de autorități Mesaje de alarmă transmise prin telefon, radio în vederea avertizării și alarmării populației sunt următoarele:
să se adăpostească în spații interioare și să închidă ușile și ferestrele acestora.

În plus, operatorul anunță autoritățile competente responsabile pentru aplicarea Legii 59/2016 (Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” al Județului Suceava, Direcția Județeană de Mediu Suceava, Comisariatul

Județean al Gărzii de Mediu, instituțiile publice cu atribuții stabilite în Planul de urgență externă și operatorii economici învecinați).

Pentru evitarea accidentării/ intoxicații, persoanele aflate în zona de risc trebuie să respecte următoarele indicații:

a) în caz de emisii majore (dispersii toxice):

- ✓ Îndepărtați-vă de locul accidentului;
- ✓ Nu stați în aer liber pentru a evita inhalarea de substanță toxică;
- ✓ Adăpostiți-vă urgent în interiorul unei clădiri;
- ✓ Închideți urgent ferestrele și ușile;
- ✓ Ajutați, dacă este cazul, copiii, persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă;
- ✓ Deconectați aparatele de climatizare sau ventilatoarele din spațiul în care vă aflați sau autoturism;
- ✓ Țineți în dreptul nasului și gurii o batistă umedă;
- ✓ În cazul problemelor de sănătate apărute ulterior consultați medicul.

b) în caz de incendiu sau explozii:

- ✓ Îndepărtați-vă de locul accidentului;
- ✓ Nu stați pe direcția deplasării curenților de aer ce poartă cu ei produși de ardere. Dacă este cazul protejați căile respiratorii ținând în dreptul nasului și gurii o batistă umedă și părăsiți urgent zona;
- ✓ Părăsiți construcția în care vă aflați dacă este afectată de incident. În cazul în care se poate rămâne în construcție, deconectați aparatele de climatizare sau ventilatoarele din spațiul în care vă aflați;
- ✓ Ajutați, dacă este cazul, copiii, persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă.

Informațiile adecvate cu privire la conduita potrivită în situația unui accident major pot fi accesate electronic și pe site-ul societății noastre la următorul link:

[http://downloads.egger.com/Technologia/Informarea_publicului SEVESO 2025.pdf](http://downloads.egger.com/Technologia/Informarea_publicului_SEVESO_2025.pdf)

Reflexe care salvează		
 Intrați într-o clădire	 Etanșați toate intrările de aer	 Ascultați posturile de radio pentru a cunoaște instrucțiunile de urmat
 Nu vă duceți la școală să vă luați copii: școala se ocupă de ei	 Utilizarea flăcării și fumatul sunt interzise	 Nu telefonați: lăsați liniile libere pentru forțele de intervenție

6. Data ultimei vizite efectuate pe amplasament, în conformitate cu art.20 alin (5), din Legea 59/2016 sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic; informații cu privire la locul unde este posibil să se obțină, la cerere, informații mai detaliate despre inspecție și planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art.22 din Legea 59/2016 (cerințe de confidențialitate stabilite potrivit legii).

Nr. crt.	Data vizitei efectuate pe amplasament de autoritățile competente	Autoritățile participante	Tematica inspecției
1	10.11.2025	Inspectoratul pentru Situații de Urgență "BUCOVINA" al județului Suceava; Comisariatul Județean al Gărzii Naționale de Mediu Suceava; Direcția Județeană de Mediu Suceava	Verificarea sistemelor tehnologice. Verificarea sistemului de management a securității, planificarea pentru situații de urgență, efectuarea / neefectuarea exercițiilor pentru situații de urgență conform planului de urgență internă

Nu au fost aplicate sancțiuni conform Raportului de inspecție.

Notă: Informații detaliate despre inspecție și planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art. 22 din Legea nr.59 /2016, pot fi obținute la cerere, la sediul societății EGGER Technologia S.R.L., județul Suceava, localitatea Rădăuți , str. Austriei nr. 2.

Persoane de contact:

- Pînzaru Ioan Alexandru, Responsabil pentru managementul securității, Tel: 0723 589594
- Baci Rozalia, Responsabil Protecția mediului - Tel: 0731 570845
- Pînzaru Ioan Alexandru, Inspector de Protecție Civilă și Cadru Tehnic PSI, Tel: 0723 589594

7. Detalii privind sursele de unde se pot obține mai multe informații relevante, sub rezerva dispozițiilor art.22 din Legea 59/2016

Informații mai detaliate, sub rezerva dispozițiilor art. 22 din Legea nr.59/2016, pot fi obținute la cerere, la sediul societății EGGER Technologia S.R.L., județul Suceava, localitatea Rădăuți, str. Austriei nr. 2.

Persoane de contact:

- Pînzaru Ioan Alexandru, Responsabil pentru managementul securității, Tel: 0723 589594
- Baci Rozalia, Responsabil Protecția mediului - Tel: 0731 570845
- Pînzaru Ioan Alexandru, Inspector de Protecție Civilă și Cadru Tehnic PSI, Tel: 0723 589594

și la sediul : SRDJM Suceava: tel. 0230514056, email: office@djmsv.anmap.gov.ro

CJ-GNM Suceava: tel. 0230894490, e-mail: cjsuceava@gnm.ro

ISUJ „Bucovina” Suceava: tel. 0230524426, e-mail: dispecerat@pompiersv.ro

PARTEA 2

Pentru amplasamentele de nivel superior, în plus față de informațiile menționate în partea 1 :

1. Informații generale cu privire la natura pericolelor de accidente majore, inclusiv cu privire la efectele lor potențiale asupra sănătății umane și asupra mediului și detalii succinte privind principalele tipuri de scenarii de accidente majore și măsurile de control pentru gestionarea acestora.

Amplasamentul fabricii de adezivi se află la cca. 860 m SSV de cea mai apropiată locuință din localitatea Dornești, la 1.345 m NNV de cea mai apropiată locuință din Satu Mare, respectiv la cca. 2.600 m E față de cea mai apropiată locuință din municipiul Rădăuți, județul Suceava.

Conform calculelor aferente scenariilor de accidente majore din cadrul analizei de risc din Raportul de Securitate pentru fabrica de adezivi EGGER Technologia S.R.L. Rădăuți, în afara evenimentelor cu potențial de generare a accidentelor majore documentate în raport, nu există alte surse de pericole de producere a accidentelor majore.

Conform Raportului de Securitate elaborat pentru EGGER Technologia S.R.L., evaluarea riscurilor de accident major și a consecințelor probabile în caz de producere a acestuia, a identificat și analizat un număr total de 29 scenarii, dintre acestea doar 13 având frecvența minimă pentru care se iau în considerare scenarii de accident, 9 scenarii fiind cu efecte doar în interiorul amplasamentului iar 3 scenarii cu efecte și în exteriorul amplasamentului.

Cele trei scenarii cu efecte și în afara amplasamentului sunt:

- Explozia vasului de metanol – impactul în afara amplasamentului se manifestă pe o zonă cu destinație teren agricol neafectând persoane, clădiri sau construcții.
- Eliberare toxică metanol - impactul în afara amplasamentului se manifestă pe o zonă cu destinație teren agricol neafectând persoane, clădiri sau construcții.
- Incendiu cuvă retenție rezervor metanol - impactul în afara amplasamentului se manifestă pe o zonă cu destinație teren agricol neafectând persoane, clădiri sau construcții.

Distanța maximă până la care se pot resimți efectele celui mai dezavantajos scenariu de accident major cu efecte în afara amplasamentului este de: max 227 m de la instalație (dintre care 148 m în afara amplasamentului, de la limita de proprietate pe direcția S – SE), distanță aferentă scenariului numărul 2 – Eliberare toxică metanol, condiții meteo nefavorabile. În aceste zone nu se desfășoară activități umane permanente și nu există receptori sensibili.

Pentru prevenirea scurgerilor sunt luate o serie de măsuri organizatorice (proceduri, întreținere periodică, acces limitat, etc), precum și măsuri tehnice (cuve de colectare a scurgerilor, robinete cu închidere automată, senzori de pierdere a presiunii, senzori de nivel).

De asemenea, organizarea și dispunerea construcțiilor și instalațiilor de pe amplasament au fost realizate astfel încât distanțele între instalații și echipamente să asigure condiția ca efectele Domino în ambele sensuri să fie excluse.

Accidentul poate afecta personalul de exploatare a instalației industriale, mediul înconjurător și bunurile materiale.

Persoanele pot fi expuse la:

- ❖ intoxicații cu substanțe chimice sau produși de ardere;
- ❖ ardere sub efectul direct al flăcării sau radiației termice a acesteia;
- ❖ lovire datorată suflului exploziei sau prăbușirii elementelor de construcție sau echipamentelor tehnologice.

Impactul asupra mediului constă în:

- contaminare sol / vegetație în jurul amplasamentului / pe direcția S-SE pe o distanță de max. 227 metri, cu substanța metanol.
- poluare aer cu substanța metanol.

Pentru prevenirea și înlăturarea efectelor accidentelor în care sunt implicate substanțe periculoase, la nivelul amplasamentului sunt implementate o serie de măsuri tehnice și organizatorice dintre care menționăm:

- utilizarea BAT/BREF, standarde ISO 9000/14000/18000/21000/45001;
- selecționarea și pregătirea personalului de pe amplasament se face foarte riguros, existând cursuri de formare periodice;
- trimestrial se fac exerciții de răspuns la accidente în care sunt testate diferite scenarii de accidente;
- există întocmit și este permanent actualizat PUI;
- anual există un audit de specialitate din exteriorul amplasamentului ;
- sisteme automate de stingere incendii/de detecție eliberări de substanțe/de etanșare în caz de scăpări accidentale.
- echipamentele și instalațiile utilizate sunt licențiate de furnizori și, acolo unde este cazul, certificate pentru utilizarea în atmosfere explozive, ținând cont de zonarea EX pe amplasamentul instalației.
- controlul procesului tehnologic se realizează utilizând un sistem complex condus cu o interfață computerizată, cuplată la un sistem de alarmare și la un sistem de oprire automată a funcționării în menținerea echipamentelor și a dotărilor de securitate în parametrii prescriși se realizează printr-un control permanent și prin asigurarea desfășurării la timp și în mod exigent a activităților de întreținere și reparații, conform unui program de mentenanță preventivă și corectivă;
- eficiența planului de urgență internă este evaluată periodic prin exerciții și simulări de accident, conform reglementărilor legale, astfel încât să se evite disfuncționalități în implementarea acestuia în situații reale de accident;

Probabilitatea de apariție a accidentului este foarte mică, fiind posibil să nu apară niciodată pe întreaga durată de funcționare a unei instalații, a unui utilaj, dar nu este neglijabilă.

2. Confirmarea faptului că titularul activității (operatorul) are obligația de a întreprinde măsuri adecvate pe amplasament, în special menținerea legăturii cu serviciile de intervenție în caz de urgență, pentru a acționa în caz de accidente majore și pentru a minimiza efectele acestora.

EGGER Technologia SRL confirmă că a luat toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate în cadrul amplasamentului, atât pentru operarea în siguranță a instalațiilor, prin utilizarea normelor și standardelor internaționale, BAT / BREF, auditare periodică, pregătire teoretică și practică atât pe amplasament cât și în afara acestuia, împreună cu autoritățile cu sarcini de răspuns în caz de accident major, pentru a acționa în situația accidentelor majore și pentru a minimiza efectele acestora. În acest sens a fost întocmit Planul de Urgență Internă în conformitate cu cerințele Legii 59/2016 și OMAI 156/2017. În cadrul acestuia sunt stabilite măsuri concrete care se iau în toate situațiile de accidente identificate prin analiza sistematică de risc în cadrul Raportului de Securitate, atât la nivelul instalațiilor afectate, cât și la nivelul conducerii amplasamentului. În plus sunt stabilite protocoale și proceduri de alertare a tuturor forțelor de intervenție din interiorul și exteriorul amplasamentului. De asemenea, EGGER Technologia S.R.L. are constituit un Serviciu Privat pentru Situații de Urgență care are atât pregătirea cât și dotarea necesară pentru intervenția în regim de urgență în caz de incident/accident. Pentru obținerea de informații cu privire la documentele de mai sus, publicul interesat se poate adresa persoanelor de contact:

- Pînzaru Ioan Alexandru, Responsabil pentru managementul securității, Tel: 0723 589594
- Baciuz Rozalia, Responsabil Protecția mediului - Tel: 0731 570845
- Pînzaru Ioan Alexandru, Inspector de Protecție Civilă, Tel: 0723 589594

3. Informații corespunzătoare din planul de urgență externă elaborat pentru a face față oricăror efecte în afara amplasamentului, în urma unui accident.

Acestea ar trebui să includă recomandarea de a se urma toate instrucțiunile și de a se răspunde la toate solicitările din partea serviciilor de intervenție în caz de urgență în timpul unui accident.

Planul de urgență externă este elaborat în conformitate cu prevederile OMAI 156/2017, în baza informațiilor furnizate de operator și a verificărilor în teren.

Acest plan asigură cadrul organizat pentru intervenția în caz de accident major.

În cazul producerii unui accident major, coordonarea activităților imediate pentru izolarea zonei afectate, evacuarea populației din zona afectată și limitrofă, intervenția pentru limitarea consecințelor accidentului sunt organizate și desfășurate în baza unei concepții de intervenție care ține cont de scenariul de accident.

4. Acolo unde este cazul, se indică dacă amplasamentul se află în apropierea teritoriului unui alt stat membru și dacă există posibilitatea unui accident major cu efecte transfrontaliere în conformitate cu Convenția Comisiei Economice a Organizației Națiunilor Unite pentru Europa privind efectele transfrontaliere ale accidentelor industriale.

Sunt excluse efectele *în context transfrontieră*, amplasamentul EGGER Technologia se află la distanțe semnificative, între 13,5 și 16 km față de granița cu Ucraina, cele mai apropiate localități din Ucraina sunt situate la minim 14 km față de amplasamentul fabricii de adezivi EGGER Technologia.

După cum reiese din informațiile și datele meteo specifice zonei, probabilitatea transportului pe calea aerului a poluanților proveniți de la instalația de adezivi către statul vecin Ucraina este redusă, de 12,4% din an (vânt din direcția SE) și 2,4% din an (vânt din direcția S). De asemenea, ortografia zonei influențează caracteristicile vântului, astfel încât datorită faptului că amplasamentul fabricii de adezivi se situează în Depresiunea Rădăuți care este înconjurată de dealuri, vânturile dinspre SE și S (care ar putea transporta poluanții din zona de studiu către statul vecin), pot fi ușor redirectionate către V, de-a lungul văii râului Suceava, relativ paralel cu linia graniței cu Ucraina.

Informații suplimentare se regăsesc pe site-ul ISU Suceava.

EGGER Technologia S.R.L.

Administrator d-na Ecaterina Bota



Administrator d-l Ovidiu Petroșel


