

Fax destinatar


Expeditor A.P.M. Suceava
+40 372 4 68303
Baciu Rozalia
Număr de pagini 14

EGGER Technologia SRL

Str. Austriei 2, cam. 3
725400 Rădăuți, jud. Suceava
România

T +40 372 4 38303
F +40 372 4 68303

rozalia.baciu@egger.com
www.egger.com



Raport emisii în aer trim II 2025 - EGGER Technologia

Stimată Doamnă Director,

Prin prezenta vă punem la dispoziție, conform prevederilor AIM nr.11 din 26.10.2011, Revizuita la data 12.07.2021, cat si a adresei APM nr. 10346 din 14.06.2022, Raportul privind emisiile în atmosferă- trimestrul II 2025.

Raportul conține:

- 1- Tabel centralizator privind monitorizarea emisiilor de formaldehida masurate la scruberul instalatiei de productie rasini si adezivi
- 2- Tabele centralizatoare privind monitorizarea emisiilor de formaldehida si COV masurate la cosul instalatiei FORMOX- monitorizare anuala
- 3- Copie a buletinelor de analiză a emisiilor

Pentru detalii, vă stăm cu plăcere la dispoziție.

Cu stimă,

Ovidiu Petroșel
Administrator



Rezultate emisii, trim II 2025- EGGER Technologia S.R.L.

- Rezultatele monitorizării emisiilor de formaldehida masurate la scruberul Instalatiei de producere a adezivilor și rașinilor. - trim. II 2025

Sursă	Punct de emisie (Coș)	Poluant	VLE (mg/Nm ³)	Valoare măsurată (mg/Nm ³)			Val. medie	Documentul de referință	Tip monitorizare continuă/ discontinuă
				1.	2.	3.			
Instalația de producere a adezivilor și rașinilor de impregnare	C1-34.1	CH ₂ O	20	1,207	0,3731	0,4911	0,6904	RI 2512922/2/ 04.06.2025	discontinuu

➤ Rezultatele monitorizării emisiilor de formaldehida la cosul instalației Formox C1-36.1

Sursă	Punct de emisie (Coș)	Poluant	VLE (mg/Nm ³)	Valoare măsurată (mg/Nm ³)			Val. medie	Documentul de referință	Tip monitorizare continuă/ discontinuă
				1.	2.	3.			
Instalația FORMOX-oxidarea catalitică a metanolului și producerea formalinei și UFC	C1-36.1	CH ₂ O	5	0,3407	0,4437	0,6141	0,4661	RI 2512920/2/ 04.06.2025	discontinuu

➤ Rezultatele monitorizării emisiilor TVOC la cosul instalației Formox C1-36.1

Sursă	Punct de emisie (Coș)	Poluant	Valoare limita de emisie (VLE)	Valoare măsurată (mg/Nm ³)			Val. medie	Documentul de referință	Tip monitorizare continuă/ discontinuă
				1.	2.	3.			
Instalația FORMOX-oxidarea catalitică a metanolului și producerea formalinei și UFC	C1-36.1	TVOC	30 mg/Nm ³	4,12	3,44	3,13	3,56	RI 2512921/2/ 04.06.2025	discontinuu

RAPORT DE ÎNCERCARE

2512920/2/04.06.2025

Prezentul Raport de încercare anulează și înlocuiește Raportul de încercare
Nr. 2512920/1/29.05.2025

Beneficiar: EGGER TECHNOLOGIA SRL Rădăuți, jud. Suceava

Contract: M23025/2023

Contract client: 796.23/09.02.2023

Comandă client: WR 1763/12.05.2025

Începutul încercărilor: 07.05.2025

Sfârșitul încercărilor: 26.05.2025

Director Divizie
ing. Alin Moldovan

Semnat electronic de
Alin Moldovan

Declarație: rezultatele din acest raport de încercare se referă doar la proba care a fost analizată.

Raportul de încercare a fost emis în format electronic și este valabil cu semnătură electronică calificată
conform reglementărilor legislative în vigoare.

Raportul de încercare nu poate fi reprodus decât integral.

Avertisment: beneficiarul devine proprietarul rezultatelor doar la achitarea integrală a facturilor. Prestatorul își
rezervă dreptul de retragere a rapoartelor de încercare în cazul neachitării integrale a facturilor pentru serviciile
prestate.

Recoltare

Recoltator: WESSLING ROMÂNIA SRL Târgu Mureș, str. Pavel Chinezu, nr. 10, jud. Mureș - tehn. Bucur Bogdan și tehn. Macarie Daniel și tehn. Balan Sebastian – asistați de reprezentantul societății d-na Baciú Rozalia

Beneficiar: EGGER TECHNOLOGIA SRL Rădăuți, str. Austriei, nr. 2, jud. Suceava

Locul recoltării: Rădăuți, str. Austriei nr. 2, jud. Suceava

Condiții de operare ale procesului: în timpul determinărilor activitatea în cadrul societății s-a desfășurat în condiții normale

Tip probă: emisii captate din procesul tehnologic

Cod probă	Punct de recoltare	Data și ora prelevării	Scopul determinărilor	Condiții atmosferice*	Specificațiile tubulaturii*
13003	Coș dispersie instalația Formox C1-36.1	07.05.2025 16:37	monitorizare conform autorizației de mediu	plafon acoperit, temperatura 8°C, presiune atmosferică 1013,9 hPa	secțiune circulară cu diametrul de 0,6 m un punct de recoltare cu 3 adâncimi, 10 minute/adâncime, duza de 6 mm
13004	Coș dispersie instalația Formox C1-36.1	07.05.2025 17:10	monitorizare conform autorizației de mediu	plafon acoperit, temperatura 8°C, presiune atmosferică 1013,9 hPa	secțiune circulară cu diametrul de 0,6 m un punct de recoltare cu 3 adâncimi, 10 minute/adâncime, duza de 6 mm
13005	Coș dispersie instalația Formox C1-36.1	07.05.2025 17:42	monitorizare conform autorizației de mediu	plafon acoperit, temperatura 8°C, presiune atmosferică 1013,9 hPa	secțiune circulară cu diametrul de 0,6 m un punct de recoltare cu 3 adâncimi, 10 minute/adâncime, duza de 6 mm

Cod probă	Adâncimea prelevării [cm]	Viteza noxelor [m/s]	Volum prelevat în condiții actuale [m³]	Volum prelevat în condiții standard [Nm³]	Asigurarea calității rezultatelor	
					Valoarea testului de scurgeri efectuat înaintea determinării [cc/min]	Deviația de la condițiile de izocinetism: [%]
13003	6,8	13,8	0,6765	0,5965	0	0,1
	30	13,9				
	53,3	13,8				
13004	6,8	13,7	0,6571	0,5797	0	-1,8
	30	13,8				
	53,3	13,8				
13005	6,8	13,8	0,6737	0,5952	0	0
	30	13,8				
	53,3	13,8				

Cod probă	Debit volumetric în condiții actuale [m³/h]	Debit volumetric în condiții standard [m³/h]	Presiunea diferențială [Pa]	Presiunea actuală [kPa]	Temperatura [°C]	Concentrația de vapori de apă [g/m³]
13003	14079	12400	157,988	96,828	101,693	42
13004	13994	12300	156,353	96,844	106,309	43
13005	14062	12400	157,646	96,89	110,736	40

**Formaldehidă - EPA Method
Emisii**

(1) EPA Method 316, IL-01-34, IL-15-04, Ed07, SR EN 15259:2008

Cod probă	Determinare	U.M.	Rezultate	Limita conform AIM Nr. 11/26.10.2011 rev. 12.07.2021
13003	Formaldehidă ⁽¹⁾	mg/Nm ³	0,3407	5,00
13004	Formaldehidă ⁽¹⁾	mg/Nm ³	0,4437	5,00
13005	Formaldehidă ⁽¹⁾	mg/Nm ³	0,6141	5,00
	<i>Formaldehidă⁽¹⁾</i>	<i>mg/Nm³</i>	<i>0,4661</i>	<i>5,00</i>

Aparatura folosită:TCR Tecora Isostack G4_2;
UV-VIS PE Lambda 25

* Neacreditat RENAR

Motivul înlocuirii: *adăugare media rezultatelor*

Târgu Mureș, 04 iunie 2025

Coordonator Compartiment Aer
Bălăianu MirceaResponsabil calitate
ing. Socaci Florin

RAPORT DE ÎNCERCARE

2512921/2/04.06.2025

Prezentul Raport de încercare anulează și înlocuiește Raportul de încercare
Nr. 2512921/1/29.05.2025

Beneficiar: EGGER TECHNOLOGIA SRL Rădăuți, jud. Suceava

Contract: M23025/2023

Contract client: 796.23/09.02.2023

Comandă client: WR 1763/12.05.2025

Începutul încercărilor: 07.05.2025

Sfârșitul încercărilor: 26.05.2025

Director Divizie
ing. Alin Moldovan

Semnat electronic de
Alin Moldovan

Declarație: rezultatele din acest raport de încercare se referă doar la proba care a fost analizată.

Raportul de încercare a fost emis în format electronic și este valabil cu semnătură electronică calificată conform reglementărilor legislative în vigoare.

Raportul de încercare nu poate fi reprodus decât integral.

Avertisment: beneficiarul devine proprietarul rezultatelor doar la achitarea integrală a facturilor. Prestatorul își rezervă dreptul de retragere a rapoartelor de încercare în cazul neachitării integrale a facturilor pentru serviciile prestate.

Recoltare**Recoltator:** WESSLING ROMÂNIA SRL Târgu Mureș, str. Pavel Chinezu, nr. 10, jud. Mureș - tehn. Bucur Bogdan și tehn. Macarie Daniel și tehn. Balan Sebastian – asistați de reprezentantul societății d-na Baciú Rozalia**Beneficiar:** EGGER TECHNOLOGIA SRL Rădăuți, str. Austriei, nr. 2, jud. Suceava**Locul recoltării:** Rădăuți, str. Austriei nr. 2, jud. Suceava**Condiții de operare ale procesului:** în timpul determinărilor activitatea în cadrul societății s-a desfășurat în condiții normale**Tip probă:** emisii captate din procesul tehnologic

Cod probă	Punct de recoltare	Data și ora prelevării	Scopul determinărilor	Condiții atmosferice*	Specificațiile tubulaturii*
13006	Coș dispersie instalația Formox C1-36.1	07.05.2025 16:53 - 17:23	monitorizare conform autorizației de mediu	plafon acoperit, temperatura 8°C, presiune atmosferică 1013,9 hPa	secțiune circulară cu diametrul de 0,6 m
13007	Coș dispersie instalația Formox C1-36.1	07.05.2025 17:24 - 17:54	monitorizare conform autorizației de mediu	plafon acoperit, temperatura 8°C, presiune atmosferică 1013,9 hPa	secțiune circulară cu diametrul de 0,6 m
13008	Coș dispersie instalația Formox C1-36.1	07.05.2025 17:55 - 18:25	monitorizare conform autorizației de mediu	plafon acoperit, temperatura 8°C, presiune atmosferică 1013,9 hPa	secțiune circulară cu diametrul de 0,6 m

Carbon Organic Total (TOC)**Emisii**

(1) IL-12-03, SR EN 12619:2013, SR EN 15259:2008

Cod probă	Determinare	U.M.	Rezultate	Limita conform AIM Nr. 11/26.10.2011 rev. 12.07.2021
13006	Carbon organic total ⁽¹⁾	mg C/Nm ³	4,12	30,0
13007	Carbon organic total ⁽¹⁾	mg C/Nm ³	3,44	30,0
13008	Carbon organic total ⁽¹⁾	mg C/Nm ³	3,13	30,0
-	Carbon organic total ⁽¹⁾	mg C/Nm ³	3,56	30,0

Aparatura folosită:

Analizor TOC FID PT 84


* Neacreditat RENAR

Motivul înlocuirii: adăugare media rezultatelor

Târgu Mureș, 04 iunie 2025

Coordonator Compartiment Aer
Bălăianu MirceaResponsabil calitate
ing. Socaci Florin


**EGGER TECHNOLOGIA SRL, Rădăuți, jud. Suceava- Coș dispersie
instalația Formox C1-36.1**




EGGER TECHNOLOGIA SRL, Rădăuți, jud. Suceava- Coș dispersie
instalația Formox C1-36.1

Cod probă: 13007

Data: 07.05.2025



EGGER TECHNOLOGIA SRL, Rădăuți, jud. Suceava- Coș dispersie
instalația Formox C1-36.1



RAPORT DE ÎNCERCARE

2512922/2/04.06.2025

Prezentul Raport de încercare anulează și înlocuiește Raportul de încercare
Nr. 2512922/1/29.05.2025

Beneficiar: EGGER TECHNOLOGIA SRL Rădăuți, jud. Suceava

Contract: M23025/2023

Contract client: 796.23/09.02.2023

Comandă client: WR 1763/12.05.2025

Începutul încercărilor: 08.05.2025
Sfârșitul încercărilor: 26.05.2025

Director Divizie
ing. Alin Moldovan

Semnat electronic de
Alin Moldovan

Declarație: rezultatele din acest raport de încercare se referă doar la proba care a fost analizată.
Raportul de încercare a fost emis în format electronic și este valabil cu semnătură electronică calificată
conform reglementărilor legislative în vigoare.
Raportul de încercare nu poate fi reprodus decât integral.

Avertisment: beneficiarul devine proprietarul rezultatelor doar la achitarea integrală a facturilor. Prestatorul își
rezervă dreptul de retragere a rapoartelor de încercare în cazul neachitării integrale a facturilor pentru serviciile
prestate.

Recoltare

Recoltator: WESSLING ROMÂNIA SRL Târgu Mureș, str. Pavel Chinezu, nr. 10, jud. Mureș - tehn. Bucur Bogdan și tehn. Macarie Daniel și tehn. Balan Sebastian – asistați de reprezentantul societății d-na Baciú Rozalia

Beneficiar: EGGER TECHNOLOGIA SRL Rădăuți, str. Austriei, nr. 2, jud. Suceava

Locul recoltării: Rădăuți, str. Austriei nr. 2, jud. Suceava

Condiții de operare ale procesului: în timpul determinărilor activitatea în cadrul societății s-a desfășurat în condiții normale

Tip probă: emisii captate din procesul tehnologic

Cod probă	Punct de recoltare	Data și ora prelevării	Scopul determinărilor	Condiții atmosferice	Specificațiile tubulaturii
13009	Coș dispersie instalația de producere a adezivilor și răsinilor C1-34-1	08.05.2025 15:00	monitorizare conform autorizației de mediu	plafon acoperit, temperatura 8°C, presiune atmosferică 1013,9 hPa	secțiune circulară cu diametrul de 0,4 m un punct de recoltare cu o adâncime, 30 minute/adâncime, duza de 14 mm
13010	Coș dispersie instalația de producere a adezivilor și răsinilor C1-34-1	08.05.2025 15:31	monitorizare conform autorizației de mediu	plafon acoperit, temperatura 8°C, presiune atmosferică 1013,9 hPa	secțiune circulară cu diametrul de 0,4 m un punct de recoltare cu o adâncime, 30 minute/adâncime, duza de 15 mm
13011	Coș dispersie instalația de producere a adezivilor și răsinilor C1-34-1	08.05.2025 16:02	monitorizare conform autorizației de mediu	plafon acoperit, temperatura 8°C, presiune atmosferică 1013,9 hPa	secțiune circulară cu diametrul de 0,4 m un punct de recoltare cu o adâncime, 30 minute/adâncime, duza de 15 mm

Cod probă	Adâncimea prelevării [cm]	Viteza noxelor [m/s]	Volum prelevat în condiții actuale [m³]	Volum prelevat în condiții standard [Nm³]	Asigurarea calității rezultatelor	
					Valoarea testului de scurgeri efectuat înaintea determinării [cc/min]	Deviația de la condițiile de izocinetism: [%]
13009	20	1,91	0,4954	0,4308	0	-0,5
13010	20	1,92	0,5779	0,502	0	-0,3
13011	20	1,58	0,4775	0,415	0	1,3

Cod probă	Debit volumetric în condiții actuale [m³/h]	Debit volumetric în condiții standard [m³/h]	Presiunea diferențială [Pa]	Presiunea actuală [kPa]	Temperatura [°C]	Concentrația de vapori de apă [g/m³]
13009	862	700	3,048	96,991	23,701	47
13010	870	800	3,098	96,977	23,275	49
13011	712	600	2,216	96,945	22,731	50

Formaldehidă - EPA Method
Emisii

(1) EPA Method 316, IL-01-34, IL-15-04, Ed07, SR EN 15259:2008

Cod probă	Determinare	U.M.	Rezultate	Limita conform AIM Nr. 11/26.10.2011 rev. 12.07.2021
13009	Formaldehidă ⁽¹⁾	mg/Nm³	1,207	20
13010	Formaldehidă ⁽¹⁾	mg/Nm³	0,3731	20
13011	Formaldehidă ⁽¹⁾	mg/Nm³	0,4911	20
-	Formaldehidă ⁽¹⁾	mg/Nm³	0,6904	20

WESSLING România SRL

Laborator Protecția Mediului
RO 540326 Târgu Mureș, Str. Pavel Chinezu 10
Tel.: +40 265 212 953 / 211 540
Fax: +40 265 206 419
office@wessling.ro, www.wessling.ro



WESSLING
part of **ALS Limited**



F-PG-21-01, ver.9

Aparatura folosită:

TCR Tecora Isostack G4_2;
UV-VIS PE Lambda 25
* Neacreditat RENAR

Motivul înlocuirii: adăugare media rezultatelor

Târgu Mureș, 04 iunie 2025

Coordonator Compartiment Aer
Bălăianu Mircea

Responsabil calitate
ing. Socaci Florin